BEST AVAILABLE COL

⑲ 日本国特許庁(JP)

全海 医高原丛镜

⑩ 公 開 特 許 公 報 (左

TEG-226696

@Int Cl.4 F 28 F 1/16 識別記号 庁内整理番号 一個 阿尔萨(1986)(1976)

53/06 В 21 D 1/26 6748-3L 6778-4E

6748-3L 審査請求

2000年 经实际设置 12 6 July 1

❷発明の名称

フィン付伝熱管及びその製造方法

到特 願 昭59-82427

22日 願 昭59(1984)4月24日

砂発 明 者 神 坂 光男

長崎市館の浦町1番1号 三部設工業株式会社長等等強計

個発 明 者 菊 地 洋

広

明

亮

長崎市飽の浦町1番1号 三年度工業株式会社長時勤完成

砂発 明 者 Л 耷 田

高砂市荒井町新浜2丁目)添1号 三菱鷹工業機式含料電

砂研究所内

79発 眀 者 浜 中 高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱汽工泵接线总社高

砂研究所内

三菱重工業株式会社 09出 願 人

東京都千代田区丸の内2 196 巻1号

00代 理 人. 弁理士 坂 間 暁 外2名

最終頁に続く

1. 発明の名称

フィン付伝熱管及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 外周に多数のフィンを有するフィン付伝熱管 において、伝熱管外周に設けた複数条の突起 を切起して前記フィンとなし、前配伝熱管と フィンを一体化構造となしたことを特徴とす るフィン付伝熱管。
 - (2) 外周に多数のフィンを有するフィン付伝熱管 の製造方法において、伝熱管をその外間に被 数条の突起を一体に設けて成形し、同突起に 多数の斜方向切込みを入れ、同切込みから各 突起を切起すことによりフィンを形成してな ることを特徴とするフィン付伝熱管の製造方 法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、空調用熱交換器、空冷用熱交換器、

することがでくいりずお 健康路 製造はあるとき 方法に関するくいくある。

(従来技術)

空気熱交換器に分類においる故。 経過国の伝 熱面に、板厚が一起以下の複貨のタイプ(以下 板状フィンと呼ぶり立路はたちのごを及しての 場合、伝熱管医炎中型低級空心出口以及企会保 として、その何なぞ、珍の園先門房の前にあか 説明する。

第17回は、密度の複数フィン会体を管する遊園 を示す斜視器で、管数点も本例ではと経しく急 平形伝熱管にくいたさくのが助に位しるものに 状フィン02% - (1) 点锰石基字式(JE-建筑品馆 を聞てて碁目、タメを鍛され、品 Sict のこした 向(矢印方の)や平滑な列と、とれる臨角変落 向の列を形立している。そして、伝統管Bioの内。 部には、前澤をを注風体(ガス)の自動議会な は冷熱源が得され、その外限を完成方向れ構れ

(1)

角形状に成形して三角形状のフィンを形成することもできる。

第2 実施例

第3 実施例

第7図及び第8図は第3実施例を示すもので、フイン6を第8図に示す如く千鳥状配置となるように切起したものである。

(7)

ができる。なお、フィン6の幅を上記のよう に順次幅広とすることにより各フィン6には 温度境界層が略同程度に形成され、後流側の フィン上の熱伝達特性の低下を防止し、高性 能なフィン付伝熱管を得ることができる。 第5 実施例

このようにフィン6間の間隙を順次大きく しているため、各フィン6には、略同じ程度 の温度境界層が形成され、後流側に位置する フィン6の熱伝達劣化を防止し、高性能なフィン付伝熱管を得ることができる。 第6実施例 この場合、伝熱 管 1 の外 周 面に複数条の突起 2 を成形し、この突起 2 に 切込み 4 を入れ、第 7 図に示すように、隣合う切起し面 7a,7b を、伝熱 管 1 の外 周に一定 ピッチ Pa で成形された複数条の突起 2 に 沿つて所要 Pa だけずらして設けた 切起し工具 7 A を 用いて 切起す ことにより製造することができる。

このようにフィン 6 が 千鳥状配置となるように 切起す ことにより 碁盤目状 に配置した ものにくらべ後流 側のフィン上の 境界層 K をうすく することができるため、 伝熱性能の向上を図ることができる。

第4 実施例。

第9図及び第10図は第4実施例を示すもので、伝熱管1の外周に成形する突起2の幅を空気の流れに沿つて幅LiがLiくLiくLiくLiくLiくLiなんした以外、第1実施例と同様であり、同様の方法により第10図に示すようなフィン付伝熱管を製造すること

(8)

第13 図及び第14 図は第 6 実施例を示すもので、伝熱管 1 の外周に成形する 突起 2 間の間隔 3 を部分的に大きくした以外は第 1 実施例と同様であり、同じ方法により製造することができる。 なお、フィン 6 間の空気の流れ方向と直交する方向の間隔を部分的に大きくすることもできる。

このように、フイン6間の間隔3を部分的に大きくしておくことにより、フイン6上に形成された水滴が成長しても水膜を形成することがなく、間隔の大きい部分で落下するため、良好な熱伝達特性を維持することができる。

第7実施例

第15 図及び第16 図は、第7 実施例を示すもので伝熱管1の外周に成形する突起2のうち空気流れに対して最上流に位置する突起2を他のものより幅広に成形した以外は第1 実施例と同様であり、同様の方法の製造すること

ができる。

このように空気流れに対して最上流のフィン6を幅広とすることにより空気中に小石、砂等が含まれていてもこれが衝突して破損することがなく、耐久性を向上させることができる。

なお、上記した第1乃至第7実施例は2以上の 実施例を互に組合せて実施することができることはもちろんである。

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の第1実施例を示すもので、第1図は第2図の A - A 矢視図の B - A 矢視図の B - A 矢視図の B - A 図は第2 図は第1図の B - A 図は第2 実施例の B - A 図は第2 実施例の B - A 図は伝熱 管の斜視図、第5 図はのので、第4 図は伝熱 管の斜視図、第5 図はのを示けるので、第7 図は切起は第3 すが 例を示すもので、第7 図は切起し工具を新視図、第8 図は切起されたフィンの機断面図、第8 図は切起されたフィンの機断面図、第8 図は切起されたフィンの機断の


第9図及び第10図は第4実施例を示すもので、第9図は伝熱管の斜視図、第10図は切起されたフィンの横断面図、第11図は伝熱管の斜視図は第55次 第11図は伝熱管の分に、第11図は伝熱管の分に、第13図はのが第14図は第6次第14図は第7次施のが、第15図及は新りの対象で、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の分に、第15図は伝熱管の、第15図はないのでは、第15図は、第15


1: 伝熱管、2: 突起、3: 間隔、4: 切込み、5: 切込みを入れられた突起、6: フィン、7: 切起し工具


代理人 扳 間 明空間


013


112






































第1頁の続き

②発 明 者 青 木 美 昭 名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 三菱重工業株式会社 名古屋研究所内

②発 明 者 渡 辺 吉 典 名古屋市中村区岩塚町字高道1番地 三菱重工業株式会社 名古屋研究所内

②発 明 者 林 昌 照 愛知県西春日井郡西枇杷島町旭町3丁目1番地 三菱重工 業株式会社名古屋冷熱工場内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.